

Update 4.01

Paket #00391

Dieses Service Update stellt keine neuen Funktionen zur Verfügung, sondern stellt einen Hotfix dar, der lediglich folgende Unstimmigkeit behebt:

Ein Problem beim Vakuumtest mit MoCom Sterilisatoren wurde mit diosHygDevLib.dll V. 3.1.2.4 behoben.

Die Schnittstelle zu diosZX wurde überarbeitet, um eine stabile Kommunikation zwischen beiden Anwendungen sicherzustellen.

Paket #00390

Allgemein

Korrigiert: viele Suchdialoge sortieren nun korrekt nach auf und absteigender Reihenfolge. Dies wird durch einen Button korrekt signalisiert.




Abbildung 1: Verbesserter Suchdialog

Update

Korrektur der Datenbankstruktur: Das Update selber wurde zusätzlich zur Integritätsprüfung um eine Strukturprüfung der Datenbank erweitert. D.h. unabhängig von der derzeitigen Versions-Nr. und dem entsprechenden Update-Schritt werden allen Datenbank-Tabellen bzgl. ihrer Struktur geprüft und ggf. korrigiert. Auf diese Weise werden ggf. Fehler aus vergangenen, fehlgeschlagenen Updateversuchen behoben.

Labor

Für Labore und Zahntechniker ist ein neues »Labor-Modul verfügbar.

Mit dem Labor-Modul erfüllen Sie die Vorgaben der EU-Medizinprodukteverordnung (MDR).

Dokumentieren Sie das verwendete Material zu jeder zahntechnisch hergestellten Arbeit und stellen Sie so eine Chargenrückverfolgbarkeit der Produkte sicher.

Erstellen Sie schnell und einfach die Konformitätserklärung zum hergestellten Produkt und führen Sie ein sicheres Risikomanagement mit der Einstufung der Produkte in Risikoklassen.