

Hinweise zur Installation und Verwendung von Personenkartenlesegeräten unter MS Windows 7

Unter MS Windows 7 gibt es eine neue Sicherheitsgruppenrichtlinie für Smartcards. Im Falle von nicht Microsoft WHQL zertifizierten Karten wird eine Fehlermeldung der Art *Treiber für Smartcard nicht installiert* generiert. Dies kann bei DIOS Personenkarten der Fall sein.

Abhilfe: Deaktivierung des Plug and Play Dienstes für Smartcards

Starten des Editors für Sicherheitsrichtlinien. Geben Sie im Eingabefeld des Startmenüs *gpedit.msc* ein. Administrator Rechte sind hierbei erforderlich.




Abbildung 1: gpedit.msc

Im Zweig *Computerkonfiguration/Administrative Vorlagen/Windows Komponenten/Smartcard* den *Smartcard Plug and Play Dienst* mit der rechten Maustaste klicken und *bearbeiten* wählen.




Abbildung 2: SmartCard Plug & Play

Deaktivierung des Dienstes




Abbildung 3: Dienst deaktivieren

Ggf. ist ein Neustart oder zumindest eine Neuansmeldung erforderlich.

Mehr zum Thema bei Microsoft :

[http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd979547\(W.S.10\).aspx](http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd979547(W.S.10).aspx)

Besonderheiten MS Windows 7 Home und Starter Edition

Diese reduzierten Windows Versionen stellen nicht den Group Policy Editor gpedit.msc zur Verfügung. Mit dem Registry-Editor „regedit.exe“ müssen folgende Änderungen vorgenommen werden (je nach 32 und 64 Bit Version anders) :

32Bit Windows

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\ScnPn]  
"EnableScPnP"=dword:00000000
```

64 Bit Windows

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\ScnPn]  
"EnableScPnP"=dword:00000000
```

Installationsbeschreibung Personenkartenlesegerät unter MS Win 7



```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Policies\Microsoft\Windows\ScPnP]  
"EnableScPnP"=dword:00000000
```